



## GEBRAUCHSANWEISUNG **KK 2000**

1. Die Anwendung von KK 2000 sollte nie an der Stickmaschine erfolgen. Es besteht die Gefahr, dass der Kleber wichtige Teile der Maschine dauerhaft schädigt.

Verwenden Sie den Sprühkleber an einem separaten Arbeitstisch.

2. Den zu besprühenden Stoff flach auf den Arbeitstisch auflegen.
3. Flasche in möglichst aufrechter Haltung und mit ca. 20 – 30 cm Abstand vom Gewebe halten.
4. Für eine korrekte Verteilung des Klebers, den Sprühkopf so weit wie möglich nach unten drücken.
5. Ist der Inhalt der Flasche nahezu verbraucht, evtl. Sprühkopf drehen, um so die Lage zu finden, die es erlaubt, den restlichen Inhalt aufzubrauchen.
6. Sollte die Sprühdose verkleben, die Dose auf den Kopf stellen und kurz sprühen. Hat das nicht geholfen, die Sprühdüse gegen die einer anderen Dose austauschen. Bewahren Sie deshalb die Sprühdüsen der leeren Dosen auf!

Zur Reinigung des Sprühkopfes legen Sie diesen einige Minuten in eine Schale mit Brennspiritus.

**Wichtig:** Bitte nie die Sprühdüse mit Metallnadeln reinigen! Nadeln verformen den Sprühkanal und verändern damit den Zerstäubungsvorgang.